



Digitalni panelmetar



Tehničko uputstvo



- ① A/D konverter, drajver za displej
- ② Otpornici naponskog razdelnika (fabrički podešeno na 200mV)
RA - otpornik $10M\Omega$
RB - kratkospojeno
- ③ Priključci za merni napon
IN- priključak za negativni pol
IN+ priključak za pozitivni pol
- ④ Pozicija decimalne tačke
Određivanje decimale
- ⑤ Nezavisno napajanje $9V =$
- ⑥ Displej- 3 1/2 digita,
indikator vrednosti od 0 do 1999,
pokazuje decimalnu tačku i polarizaciju
(Za negativni napon ispisuje -)

-1.9.9.9

Tehnički podaci

Displej: 3 digita, LED ili LCD
najveća pokazna vrednost je 1999

Označavanje polariteta: automatsko pokazivanje negativnog polariteta karakterom " - "

Prekoračenje: indikacija prekoračenja mernog opsega sa karakterom " 1 "

Max. merni napon: 199,9mV DC
($RA=10M\Omega$, RB=kratkosp.)

Uzorkovanje: 2 - 3 merenja u sekundi

Podešavanje decimalne tačke:
kratkospojiti P1 ili P2 ili P3

Radni napon: 9V=

Potrošnja: ~50mA

Uzalna otpornost: >100MΩ

Dimenziije: DMLV140 (LED) 67x43x30mm
DM140 (LCD) 65x40x25mm




Tačnost merenja: $\pm 5\%$


Na mernom opsegu od 200mV, pri temperaturi od 23°C
i stepenom vlažnosti <80%

Merenje napona

Šema uvezivanja za merenje napona




Principijelna šema za
merenje napona




Merni napon	RA / RB
2V	$9M\Omega / 1M\Omega$
20V	$9,9M\Omega / 100k\Omega$
200V	$9,99M\Omega / 10k\Omega$

Merenje struje

Šema uvezivanja za merenje struje



Principijelna šema za
merenje struje



Merna struja	R
$200\mu\text{A}$	$1k\Omega$
2mA	100Ω
20mA	10Ω
200mA	1Ω
2A	$0,1\Omega$